



## ПРОТОКОЛ № 12

### ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 12 липня 2022 року

Головував: Святелик В.І.

Присутні: члени комісії (за окремим списком).

#### **I. Про стан протипожежного водопостачання** (Святелик В.І., Токар Д.А., Архипов О.П.)

Джерела протипожежного водопостачання, до яких належать пожежні гідранти, водоймища, водонапірні вежі та пірси мають велике значення для пожежно-рятувальних підрозділів. Досвід гасіння пожеж свідчить, що належне протипожежне водопостачання є одним з основних факторів успішного гасіння пожеж. Ліквідація більшості надзвичайних подій техногенного характеру, пов'язаних з викидом хімічних речовин, також потребують застосування як чистої води так і змочувача, повітряно-механічної піни та різноманітних водних розчинів.

Через несправні пожежні гідранти та нестачу джерел протипожежного водопостачання велика кількість пожеж ліквідується із запізненням та залученням значної кількості пожежної техніки. Тому в результаті таких пожеж завдаються великі матеріальні збитки, а найприкріше те, що бувають випадки травмування та загибелі людей.

Відповідно до «Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання» затвердженої наказом МВС України №696 від 15 червня 2015 р. 10 ДПРЧ 3 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Черкаській області разом з КП «Управління ВКГ» в квітні-травні 2022 року проведено перевірку пожежних гідрантів, які знаходяться на водопровідній мережі Канівської територіальної громади.

Як показала перевірка з 56-х наявних гідрантів, 4 потребують ремонту. Перелік недоліків виявлених під час перевірки:

- гідрант №8 вул. Ольги Кобилянської, 29 (не відкручується шток) житловий сектор;
- гідрант №26 вул. Г. Дніпра, 3 (короткий шток) житловий сектор;
- гідрант № 40 вул. Шевченка, 25 (не відкручується шток) житловий сектор;
- гідрант № 54 вул. Гагаріна, 3 (зміщений стояк, відсутній показчик) житловий сектор.

В місцях розташування пожежних гідрантів для швидкого розшуку під час



ліквідації надзвичайної ситуації відсутні інформаційні показники пожежних гідрантів згідно (НАПБ А.01.001), а саме:

- гідрант №47 по вул. Шевченка, 6;
- гідрант №50 по вул. Б. Хмельницького, 16;
- гідрант №36 по вул. Г. Дніпра, 37;
- гідрант №22 по вул. Київська, 36;
- гідрант №21 по вул. Київська, 11.

В ряді колодязів пожежних гідрантів відсутні кришки люків, що негативно впливає на справність пожежного гідранта і може привести до їх псування та створює небезпеку травмування людей під час їх потрапляння у відкритий колодязь, а саме:

- гідрант №4 по вул. 206ї Дивізії, 8;
- гідрант №12 по вул. Енергетиків, 147;
- гідрант №15 по вул. Енергетиків, 149;
- гідрант №52 по вул. Богдана Хмельницького, 16;
- гідрант №16 по вул. Богдана Хмельницького, 56;

Начальником караулу 10 ДПРЧ 3 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Черкаській області капітаном служби цивільного захисту Калініченком О.І. підготовлено та вручено акт перевірки для КП «Управління ВКГ» на усунення недоліків, щодо ремонту та заміни пожежних гідрантів.

З метою підтримання систем протипожежного водопостачання міста в справному стані, своєчасного реагування і ліквідації пожеж, комісія

#### ВИРІШИЛА:

1. Начальнику КП «Управління водопровідно-каналізаційного господарства» Архипову О.П.:

- Відремонтувати 4 несправних пожежних гідрантів, які стоять на балансі управління та прозвітуватися на комісії з питань ТЕБ та НС виконавчого комітету про вжиті заходи;
- Встановити інформаційні показники для зазначених в акті пожежних гідрантів згідно (НАПБ А.01.001) та відсутні кришки люків колодязів пожежних гідрантів; скласти та затвердити графіки ремонту пожежних гідрантів, водонапірних веж з зазначенням конкретних термінів та відповідальних осіб, копії яких надати до 10 ДПРЧ 3 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Черкаській області;
- створити ремонтний фонд комплектуючих для своєчасного відновлення пожежних гідрантів та водонапірних веж

Термін: до 01.10.2022


2. Керівникам підприємств, установ, організацій міста, з метою попередження нещасних випадків, пов'язаних з травмуванням та загибеллю людей в оглядових колодязях інженерних комунікацій, які залишаються відкритими і бездоглядними вжити дієвих заходів по закриттю колодязів.

Термін: Терміново




3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Канівської міської ради (Святелик В.І.) та 10 ДПРЧ з ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Черкаській області (Токар Д.А.).

Керуючий справами,  
заступник голови комісії ТЕБ та НС

 Володимир СВЯТЕЛИК

Секретар комісії

 Тетяна ЗОЦЬ

### І. Про стан протипожежного водопостачання (Святелик В.І., Токар Д.А., Франчук О.П.)

Джерела протипожежного водопостачання, до яких належать пожежні гідранти, колодязи, водонапірні вежі та інші, мають велике значення для пожежно-рятувальних підрозділів. Досвід гасіння пожеж свідчить, що належне протипожежне водопостачання є одним з основних факторів успішного гасіння пожеж. Ліквідація більшості надзвичайних подій техногенного характеру, пов'язаних з викидом хімічних речовин, також потребують застосування як чистої води так і змішувача, повітряно-механічної піни та різноманітних водних розчинів.

Через несправні пожежні гідранти та нестачу джерел протипожежного водопостачання велика кількість пожеж ліквідується із залученням та залученням значної кількості пожежної техніки. Тому в результаті таких пожеж завдаються великі матеріальні збитки, а найприкріше те, що бувають випадки травмування та загибелі людей.

Відповідно до «Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання» затвердженої наказом МВС України №696 від 15 червня 2015 р. 10 ДПРЧ з ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Черкаській області разом з КП «Управління ВКТ» в квітні-травні 2022 року проведено перевірку пожежних гідрантів, які знаходяться на водопровідній мережі Канівської територіальної громади.

Як показала перевірка з 56-х наявних гідрантів, 4 потребують ремонту. Перелік недоліків виявлених під час перевірки:

- гідрант №8 вул. Ольги Кобилянської, 29 (не відкручується шток) житловий сектор;
- гідрант №26 вул. Г. Дніпра, 3 (короткий шток) житловий сектор;
- гідрант № 40 вул. Шевченка, 25 (не відкручується шток) житловий сектор;
- гідрант № 54 вул. Гагаріна, 3 (зміщений стояк, відсутній показчик) житловий сектор.

В місцях розташування пожежних гідрантів для швидкого розшуку під час